



ZESTAW NAPRAWCZY FIRETEX FX6002 ULTRASZYBKOSCHNĄCA FARBA PĘCZNIEJĄCA

Zmieniono 10/2022, wydanie 4

INFORMACJE O PRODUKCIE

OPIS PRODUKTU

ZESTAW NAPRAWCZY FIRETEX FX6002

Rodzaj materiału: Mastyka pęczniająca

ZALECANY SPOSÓB UŻYCIA

Do usuwania niewielkich uszkodzeń mechanicznych w powłoce pęczniającej FIRETEX FX6002.

ZALECANE METODY APLIKACJI

Szpachelka, kielnia

Zalecany Środek do czyszczenia

/Rozcieńczalnik:

Nr 9 tylko do czyszczenia

NIE rozcieńczać

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Temperatura zapłonu: 10°C
Zawartość części stałych [% obj.]: 92 ± 3% (ISO3233:1998)
Dostępne kolory: Szary

Zawartość LZO

24 g/litr

Obliczone na podstawie części stałych przez oznaczenie objętości.

* **MUSI** zostać osiągnięta minimalna grubość suchej powłoki wynosząca 300 mikronów. Grubość warstwy poniżej tej wartości spowoduje zauważalnie opóźnione utwardzenie.

ŚREDNIE CZASY SCHNIĘCIA

	przy 10°C	przy 15°C	przy 23°C
Pyłosuchość:	2 godz.	1 godz.	45 minut
Do użytku:	3 godz.	2 godz.	1 godz.
Do nałożenia kolejnej warstwy:	2½ godz.	1½ godz.	1 godz.

Czas przydatności do użycia po zmieszaniu: 25 minut przy 20°C

Powyższe wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny. Należy uwzględnić takie czynniki, jak ruch powietrza i wilgotność.

ZALECANE PODKŁADY

Jako warstwa podkładowa pod farbę FX 6002 zostało przebadanych i zatwierdzonych kilka podkładów. Skontaktuj się z Sherwin-Williams, aby uzyskać szczegółowe informacje.

ZALECANE WARSTWY NAWIERZCHNIOWE

Do użytku nad FIRETEX FX6002 zostało poddanych próbom ogniowym i zatwierdzonych kilka farb nawierzchniowych. Skontaktuj się z Sherwin-Williams, aby uzyskać szczegółowe informacje.

ZESTAW

Rozmiar opakowania: Zestawy 2litr

Stosunek mieszania: 0,024 ml katalizatora, który należy dodać do 1,976 ml FX6002 Szary — RK

1% katalizatora (wagowo), który należy dodać i wymieszać ręcznie przed użyciem. (Właściwa ilość jest dostarczana przez producenta)

Masa: 1,46 kg/litr

Okres przechowywania: 9 miesięcy przy 25°C

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Zeskrobać wszelkie luźne lub uszkodzone fragmenty powłoki pęczniającej FIRETEX do twardej krawędzi. Jeżeli to konieczne, należy zastosować podkład do napraw miejscowych z zatwierdzonym podkładem - więcej szczegółów można uzyskać, kontaktując się z firmą Sherwin-Williams. Nałożyć ZESTAW NAPRAWCZY FIRETEX FX6002, aby usunąć wszelkie wady powierzchni, na większych powierzchniach może być konieczne zastosowanie dwóch lub więcej aplikacji.

Należy dopilnować, aby pokrywana powierzchnia była czysta, sucha i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń.

WARUNKI STOSOWANIA I NAŁOŻENIE KOLEJNEJ WARSTWY

W warunkach wysokiej wilgotności względnej, tj. 80–85%, należy koniecznie zapewnić dobrą wentylację. Temperatura podłoża powinna wynosić co najmniej o 3°C więcej niż punkt rosy oraz zawsze powyżej 0°C.

Nie zaleca się stosowania w temperaturze otoczenia poniżej 5°C.

UWAGI DODATKOWE

Podane wartości liczbowe właściwości fizycznych mogą się nieznacznie różnić zależnie od partii produkcyjnej.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Informacje o bezpiecznym przechowywaniu i stosowaniu niniejszego produktu znajdują się w karcie charakterystyki substancji dla tego produktu.

GWARANCJA

Sherwin-Williams Company gwarantuje, że nasze produkty są wolne od wad produkcyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami kontroli jakości Sherwin-Williams. Odpowiedzialność za produkty, w przypadku których stwierdzono wadliwość, jest ograniczona do wymiany wadliwego produktu lub zwrotu kosztu zakupu wadliwego produktu, zgodnie z ustaleniami firmy Sherwin-Williams. **ŻADNA INNA GWARANCJA LUB GWARANCJA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU NIE JEST UDZIELANA PRZEZ Sherwin-Williams, WYRAŻONA LUB DOROZUMIANA, USTAWOWO, NA MOCY PRAWA LUB W INNY SPOSÓB, W TYM PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.**